


Carenado (partes plásticas color)



NO	Code	DESCRIPCIÓN ESPAÑOL	Qty	OBSERVACION
1	C1056271000	Cubierta Direccionales	1	
2	C1056273000	Carenaje Farola	1	
3	C1202833000	Guardabarro Delantero	1	
4	C1056277000	Cubierta Piso Lateral Izquierda	1	
5	C1056278000	Cubierta Piso Lateral Derecha	1	
6	C1056274000	Cubierta Sillín Izquierda	1	
7	C1056275000	Cubierta Sillín Derecha	1	
8	C1006265000	Cubierta Brazo Oscilante Derecha	1	
9	C1006264000	Cubierta Brazo Oscilante Izquierda	1	
10	C1012879000	Complemento Carenaje Farola	1	
11	C1056276000	Cubierta Stop	1	

Partes plásticas negras




NO	Code	DESCRIPCIÓN ESPAÑOL	Qty	OBSERVACION
1	C2007976000	Cubierta Velocímetro	1	
2	C2007978000	Rejilla Cubierta Sup. Farola	1	
3	C2003216000	Complemento Carenaje	1	
4	C2007981000	Carenaje Superior Frontal Interno	1	
5	C2007982000	Carenaje Inferior Frontal Interno	1	
6	C2007979000	Complemento Carenaje Inferior Frontal Interno	1	
7	C2007983000	Carenaje Frontal Interno	1	
8	C2007986000	Cubierta Piso	1	
9	C2007985000	Piso	1	
10	C2007980000	Gancho Porta Bolso	1	
11	C2007977000	Cubierta Trasera	1	
12	C2007993000	Cubierta Central	1	
13	C2007988000	Guantera	1	
14	C2007984000	Cubierta Inferior Chasis	1	
15	C2007989000	Cubierta Trasera Interna	1	
16	C2007990000	Guardabarro Trasero	1	
17	C2008075000	Guardabarro Trasero Interno	1	

Sistema eléctrico y motriz



NO	Code	DESCRIPCIÓN ESPAÑOL	Qty	OBSERVACION
1	L1020001869	Motor Completo	1	
2	L1120000785	Controlador	1	
3	L1200000256	Batería	6	
4	L1280000301	Cargador 72V-32AH	1	
5	L1380000010	Cargador USB	1	
6	L1180000009	Cable Bateria	1	
7	L1180000013	Cable Bateria	1	
8	L1170000044	Puerto de Carga	1	
9	L1070001322	Instalación Eléctrica	1	
10	L1040000051	Convertidor	1	
11	L7230000969	Velocímetro	1	
12	L1210000054	Breaker	1	
13	L1050000139	Set Interruptores	1	
14	L1130000012	Flasher	1	
15	L1350000167	Manillar Izquierdo	1	
16	L1360000393	Acelerador	1	
17	L7210000004	Pito	1	
18	L7010000599	Farola	1	
19	L7280000087	Direccionales Delanteras	1	
20	L7070000526	Stop	1	
21	L7060000187	Bombillo Direccional Tras. Der.	1	No Ilustrado
22	L7050000191	Bombillo Direccional Tras. Izq.	1	No Ilustrado
23	L7040000433	Bombillo Direccional Del. Der.	1	No Ilustrado
24	L7030000436	Bombillo Direccional Del. Izq.	1	No Ilustrado
25	L7070100005	Bombillo Stop	1	No Ilustrado

Partes metálicas

[illegible]

Sistema de suspensión y dirección

[illegible]

Sistema de Frenos



NO	Code	DESCRIPCIÓN ESPAÑOL	Qty	OBSERVACION
1	L6070000140	Disco Freno Delantero	1	
2	L6070000525	Bomba Freno Delantero	1	
3	L6080000440	Porta Bandas	1	
4	L6150000646	Cable Freno Trasero	1	
5	L6070300066	Pastas Freno Delantera	1	No Ilustrado
6	L6080200006	Bandas Freno Trasera Con Asbesto	1	No Ilustrado
7	L6080000707	Banda Freno Trasero Sin Asbesto	1	No Ilustrado

Sistema Rueda delantera



NO	Code	DESCRIPCIÓN ESPAÑOL	Qty	OBSERVACION
1	L6110000531	Rin Delantero	1	
2	L6030000203	Llanta	1	
3	L9350000157	Buje	1	
4	L9350000152	Buje	1	
5	L9280000093	Eje Rueda Delantera	1	
6	L6060000001	Válvula Tubeless	1	

Otros componentes



NO	Code	DESCRIPCIÓN ESPAÑOL	Qty	OBSERVACION
1	L9510000357	Antivibrante	1	
2	L8140000151	Espejo Izquierdo	1	
3	L8150000154	Espejo Derecho	1	
4	L8010000969	Sillín	1	
5	L1290000612	Swiche Encendido Completo	1	
6	L8200000473	Tapete Piso	1	
7	L9300000085	Resorte Gato Lateral	1	
8	L9300000089	Resorte Gato Central	1	
9	L9510000429	Tapón Piso	2	
10	L7190000002	Reflectivo Lateral Trasero	2	
11	L7200000004	Reflectivo Trasero	1	